


ROZWIĄZANIA PRZEKRYĆ DACHÓW PŁASKICH

Szczegół - okap z rynną

Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.

Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.



1 - papa wierzchniego krycia SILVER NEXLER PREMIUM 56H

2 - papa podkładowa SILVER NEXLER PREMIUM 47

3 - strop - PŁYTY KORYTKOWE

5 - rynna

6 - paroizolacja: NEXLER ALU (PY V60 S38+AL.)

7 - styropapa / wełna powlekana bitumem

8 - hak rynnowy

9 - obróbka blacharska - pas nadrynnowy

10 - obróbka blacharska - pas podrynnowy

11 - warstwa odcinająca - papa P64

Nazwa inwestycji: Remont i przebudowa sali
gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szubinie

Jednostka projektowa: FIRMA "DOM", PROJEKTOWANIE,
NADZÓR, WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH,
SZUBIN WIEŚ, UL. WIOSENNA 2, 89-200 SZUBIN

Projektant:

Adres inwestycji:
Szubin, część działki nr 78/19
gm. Szubin

Inwestor:
Powiat Nakielski
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54,
89-100 Nakło

Nazwa rysunku:

ROZWIĄZANIA PRZEKRYĆ DACHÓW PŁASKICH

Data:

29.12.2016r.

Skala:

schemat